



COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

Provincia di Catania

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero Registro Generale 12 del 26-10-2021

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CONTRADA FEUDOTTO NELLE VIE S. ANTONIO, S. DOMENICO E DON BOSCO AD USO PUBBLICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

Premesso:

che a causa del nubifragio che per ore si è abbattuto su Catania, con pesantissime conseguenze anche nelle aree limitrofe alla Città, avvenuto nella giornata odierna e dei giorni scorsi, lungo le vie S. Antonio, S. Domenico e Don Bosco di C.da Feudotto, si sono verificati il crollo di diversi muri di contenimento, che dalle proprietà private hanno interessato parte della carreggiata delle suddette vie;

vista la nota prot. 14520 del 26.10.2021, a firma dell'Ing. Angelo Guzzetta, Tecnico incaricato dell'Ufficio Tecnico comunale, che dal resp.le Comando della Polizia Locale Cap. Sanfilippo Antonio Giuseppe, da cui si evince che si è verificato il crollo dei muretti in corrispondenza delle particelle: 556, prospiciente la Via S. Antonio; 565 prospiciente la Via S. Domenico; 194 prospiciente la Via Don Bosco; 193 ad angolo fra la Via Don Bosco e Via S. Domenico;

che gli immobili in corrispondenza dei muretti crollati risultano essere di proprietà dei sigg.

- Ferlito Salvatore e Ferlito Giuseppe;
- Torre Antonino;
- Ruggeri Luana, Ruggeri Agata e Manno Rebecca;
- Filistad Sebastiana;

rilevata la necessità di dover mettere in sicurezza la strada con idonea segnaletica al fine di evitare incidenti possono configurare responsabilità civili e penali;

Considerato:

che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n.285/1992 e ss.mm.ii., *“I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi”*;

che i proprietari degli immobili confinanti con la strada ad uso pubblico di cui sopra, sulla quale si è verificata la situazione di pericolo per la sicurezza stradale innanzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti al fine di rimuovere la situazione determinatasi ed a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;

VISTI

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- il Codice della strada;
- gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- visto l'o.r.ee.ll.

RILEVATA

l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

ORDINA

A tutti i proprietari degli immobili della contrada Feudotto, delle Vie S. Antonio, S. Domenico, Don Bosco, identificati nei sigg.:

- Ferlito Salvatore e Ferlito Giuseppe;
- Torre Antonino;
- Ruggeri Luana, Ruggeri Agata e Manno Rebecca;
- Filistad Sebastiana;

di provvedere **entro la giornata del 27 ottobre 2021 a:**

- rimuovere immediatamente i massi che versano lungo la strada ad uso pubblico da cui si evince che si è verificato il crollo dei muretti in corrispondenza delle particelle: **556**, prospiciente la Via S. Antonio, di proprietà Ferlito Salvatore e Ferlito Giuseppe; **565** prospiciente la Via S. Domenico di proprietà Torre Antonino; **194** prospiciente la Via Don Bosco di proprietà Ruggeri Luana, Ruggeri Agata e Manno Rebecca; **193** ad angolo fra la Via Don Bosco e Via S. Domenico di proprietà Filistad Sebastiana;

- a mantenere le ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti;

Il Sindaco
Filippo Privitera
Camporotondo Etneo 26-10-2021

IL SINDACO
FILIPPO PRIVITERA